



熱媒油系統 製程安全管理實務研討會

近年熱媒油系統因洩漏、過溫、管線腐蝕、保溫層劣化及點火源控制不當，已成為工廠火災爆炸事故的重要風險來源。尤其熱媒油系統常處於高溫操作條件下，一旦發生洩漏，可能迅速演變為火災、爆炸、停工、設備損失及人員傷害。國內主管機關亦已針對熱媒油儲槽、膨脹槽、及其閥、旋塞、配管等附屬設備提出管理要求，包含定期檢查、腐蝕與減薄確認、危害分析、安全評估及自動滅火系統等防護措施。

本研討會德國萊因將協助您掌握主管機關關注重點，解析熱媒油產品的危害特性，並透過德國DIN、美國 NFPA 及英國 EI 標準對熱媒油系統管理的要求及實務作法，轉化為可執行的方案，再藉由熱媒油洩漏偵測及預警防災技術，降低重大事故風險，強化熱媒油系統工廠安全管理能力。

活動資訊

高雄場

時間：2026/08/27 (四) 13:20–17:20

地點：德國萊因TÜV 262 訓練教室
高雄市三民區民族一路 80 號 26 樓之 3

聯絡：

黃先生 | 07-262-6281

JamesSK.Huang@tuv.com

陳小姐 | 02-2172-1197

mira.chen@tuv.com

報名高雄場

台北場

時間：2026/09/10 (四) 13:20–17:20

地點：德國萊因TÜV 訓練教室
台北市松山區八德路四段758號13樓

聯絡：

陳先生 | 02-2172-1017

TimTY.Chen@tuv.com

陳小姐 | 02-2172-1197

mira.chen@tuv.com

報名台北場

熱媒油系統製程安全管理實務研討會

精彩議程

時間	主題	主講者
12:50-13:20	學員報到	
13:20~13:30	致詞與貴賓合影	
13:30~14:00	熱媒油系統法規趨勢與製程安全管理升級	朱昱恆 德國萊因TÜV 資深經理
14:00~14:40	熱媒油特性與安全管理	劉國成 揚程實業有限公司 副總經理
14:40~15:00	休息	
15:00~15:30	德國DIN熱媒油系統安全要求與檢測及危害風險管理	王世煌 德國萊因TÜV 協理
15:30~16:00	熱媒油洩漏偵測及預警防災	黃宗慶 威盛電子股份有限公司 處長
16:00~16:20	休息	
16:20~16:50	美國NFPA熱媒油系統火災爆炸防護	李仁豪 德國萊因TÜV 專案經理
16:50~17:20	熱媒油系統設備與英國EI小口徑管線完整性管理	周子鈞 德國萊因TÜV 專案副理

